
ダミーファン資料

回路図



動作説明

【ファン回転数】

一般的な3ピンファンの配線は電源、グランド、センサ出力の3種類で、ファン回転数はセンサ出力からマザーボードへ通知します。 例えば2000rpmのファンであれば1分間に2000回転ですから、1秒間あたり約33回転となります。

そこで、約33Hz のパルスを出力すれば2000rpmとなりそうなのですが、ファンの仕様は1回転あたり2つのパルスを出力することになっています。

よって 2000 rpm では 33Hz の倍の約 66Hz でパルスを出力すれば良いことになります。

ただし、回転パルスを単純にマザーボード側へ送るのではなく、オープンコレクタによる出力になっています。 本キットは 555 のパルスでトランジスタを ON/OFF します。

【タイマ IC555 の発振】


タイマ IC555 は抵抗とコンデンサの値で発振周波数を変更できます。

抵抗値は 1000rpm の 200k Ω が基本となり、他の回転数は基本の 200k Ω と並列に抵抗を接続することで、抵抗値を変化させます。この回路の発振周波数は f=1 / $(1.4 \cdot R \cdot C)$ で求められます。


発振周波数

回転数	抵抗 1	抵抗 2	合成抵抗值 (R)	C4 (C)	発振周波数 (f)
1000rpm	$R4 = 200k \Omega$		200k Ω	0. 1uF	35Hz
2000rpm	$R4 = 200k \Omega$	$R5 = 220k\Omega$	104k Ω	0. 1uF	68Hz
3000rpm	$R4 = 200k \Omega$	$R6 = 100k\Omega$	66k Ω	0. 1uF	107Hz
4000rpm	$R4 = 200k \Omega$	$R7 = 68k\Omega$	50k Ω	0. 1uF	140Hz


ジャンパと有効になる抵抗の関係




R4 R5 R6 R7 1000rpmのジャンパ R4の抵抗のみ有効



R4 R5 R6 R7 2000rpm のジャンパ R4 と R5 の合成抵抗



3000rpm のジャンパ R4 と R6 の合成抵抗



R4 R5 R6 R7 4000rpmのジャンパ R4と R7 の合成抵抗

※注釈:赤色の線で示した 1000rpm 用(R4) のジャンパは常に内部で接続されています。

商品内容に関するお問い合わせ

ホームページからのお問い合わせ http://www.gatelink.co.jp/mart/query.htmlまず上記のお問い合わせフォームからご連絡ください。